

Home mini hőmérő páratartalom-mérővel



Használati útmutató

Leírás

Az otthoni minihőmérő higrométerrel minden helyiségben használható. Az áttekinthető kijelzőn látható az aktuális hőmérséklet, a páratartalom és a komfortfokozat.

Műszaki adatok

Hőmérsékleti tartomány: -50 – 70 °C

A hőmérsékletmérés pontossága: ± 1 °C

Hőmérsékleti felbontás: 0,1 °C

Páratartalom tartomány: 10 % RH – 99 % RH

Nedvességmérési pontosság: ± 5 % RH

Páratartalom felbontás: 1 %

Tápegység: 1x CR2032 elem (hátl, csere: távolítsa el az elemfedelel)

Méretek: 4,3 x 4,3 cm

Modell: CX-0726

Alapvető funkciók

Hőmérséklet kijelző

Páratartalom kijelző

Kényelem kijelző

A kényelem mértéke

Páratartalom kijelző: 10 % - 39 %, a kijelzőn ☹

Páratartalom kijelző: 40 % - 70 %, a kijelzőn ☺

Páratartalom kijelző: 71 % - 99 %, a kijelzőn ☺

A csomag tartalma

1x hőmérő

1x elemek

1x matrica (matricával rögzíthető)

1x használati útmutató

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz